

Stiefelständer

Boot Rack


Qualität aus dem Hause ...




- ① 6 x
- ② 3 x
- ③ 2 x



Einzelteile
Individual parts
Éléments
Piezas individuales
Losse onderdelen
Smontato
Комплекующие детали



Zusammenbau
Assembly
Montage
Montage
Montage
Montaggio
Монтаж



RUCO GmbH · Siemensstr. 20 · D-42551 Velbert · V298 · Stand 12.03.2014

Made in Germany

Stiefelständer

Boot Rack


Qualität aus dem Hause ...




- ① 6 x
- ② 3 x
- ③ 2 x



Einzelteile
Individual parts
Éléments
Piezas individuales
Losse onderdelen
Smontato
Комплекующие детали



Zusammenbau
Assembly
Montage
Montage
Montage
Montaggio
Монтаж



RUCO GmbH · Siemensstr. 20 · D-42551 Velbert · V298 · Stand 12.03.2014

Made in Germany